

Утверждена
приказом от 12.02.2025 г. № 27
Директор МБУ «Центр по профориентации
и трудоустройству молодёжи»
Н.В. Еремина



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ в МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи»

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ в МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи» (далее-учреждение) учитывает основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности», ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, которые выполняют огневые работы в учреждении.

1.2. Нарушение требований данной инструкции по пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок проведения огневых и других пожароопасных работ.

2.1 В зданиях учреждения огневые работы проводятся только при отсутствии сотрудников и посетителей.

2.2 На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, электросварочные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

2.3 К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по пожарной безопасности и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

2.4 Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

2.5 Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

2.6 Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

2.7 В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями должны быть плотно закрыты. Окна в помещении при проведении огневых работ должны быть открыты.

2.8 Место для проведения сварочных и резательных работ в здании и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала, при этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.

2.9 С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и

другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.

2.10 Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

2.11 Остатки (огарки) электродов, при производстве электросварочных работ, следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

2.12 Электросварочную установку на время работы необходимо заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

2.13 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

2.14. *При проведении огневых работ запрещается:*

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения по технике пожарной безопасности;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

12.15. *При работе с паяльной лампой запрещается:*

- применять в качестве горючего для лампы, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;
- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
- заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее резервуара;
- отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
- ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.

12.16 По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

12.17 При возгорании или пожаре:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, указав название и адрес объекта, что горит, свою фамилию и удостовериться, что сообщение принято;
- сообщить о пожаре директору учреждения или его заместителям;
- эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара людей, кислородные и ацетиленовые баллоны;
- принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами.